




คู่มือนี้ไม่มีลืม

นางสาวจรรุวรรณ ธีรรมราชและ นางสาววริยา สมัครการ

หอผู้ป่วยวิกฤตอาคารสิริกิติ์8 ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

1.สภาพปัญหาก่อนปรับปรุง




แสดงภาพคู่มือก่อนปรับปรุง

- มีคู่มือการใช้งานเครื่องช่วยหายใจอยู่บริเวณตัวเครื่องแต่ภายในคู่มือไม่ได้ระบุขั้นตอนการเปิดสวิตช์ Filter Vadi
- ทำให้ผู้ช่วยพยาบาลเตรียมเครื่องช่วยหายใจไม่ครบทุกขั้นตอนส่งผลให้เกิดปัญหาเกิดน้ำค้างบริเวณ Exp.circuit และเครื่องช่วยหายใจทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ


2.กระบวนการปรับปรุง/สภาพหลังปรับปรุง

- ทำคู่มือเครื่องช่วยหายใจใหม่โดยมีหมายเลขลำดับขั้นตอนการเตรียมเครื่องช่วยหายใจที่เพิ่มขั้นตอนการเปิดสวิตช์ Filter Vadi ติดไว้บริเวณตัวเครื่อง
- ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ในหอผู้ป่วยวิกฤตศูนย์การแพทย์สิริกิติ์8 เพื่อให้ทุกคนรับทราบประโยชน์ในการจัดทำคู่มือ แจ้งวิธีการให้คู่มือ และตำแหน่งของคู่มือเพื่อให้ปฏิบัติไปในทางเดียวกัน



แสดงภาพคู่มือ

การใช้งานเครื่องช่วยหายใจ



แสดงภาพ การติดหมายเลขลำดับขั้นตอนการเตรียมเครื่องช่วยหายใจบริเวณตัวเครื่อง

3.ผลที่ได้จากการปรับปรุง/ผลลัพธ์/ผลดำเนินการโครงการ

ผลดำเนินการ(เดือน/ ปี)

(เดือน มกราคม 2565 - มิถุนายน 2565)

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ก่อน	หลัง
- เตรียมเครื่องช่วยหายใจครบทุกขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง	100%	60%	100%
- อัตราการเกิดน้ำขังที่ Heated filter (Vadi)	0%	37.5 %	0%

4.การจัดทำมาตรฐาน

- ดำเนินการจัดทำมาตรฐานการทำงาน และการนำไปใช้
- ประชุมขอความร่วมมือผู้ปฏิบัติงานภายในหอผู้ป่วย ให้ปฏิบัติตามแนวทางเดียวกัน
- ติดตามปัญหาในการใช้คู่มือเตรียมเครื่องช่วยหายใจ
- สรุปผล ทบทวนผล เพื่อนำไปปรับปรุงครั้งต่อไปหรือคัดเลือกหัวข้อใหม่ในการปรับปรุง

5.หลังเสร็จสิ้นโครงการท่านดำเนินการในการขยายผลอย่างไร

- เตรียมเครื่องช่วยหายใจครบทุกขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง 100%
- อัตราการเกิดน้ำขังที่ Heated filter (Vadi) 0%
- ใช้ในหอผู้ป่วยวิกฤตอาคารสิริกิติ์8