



คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวอย่างบ้านที่ได้รับการปรับปรุง

คลินิกสถาปัตย์บำบัด



คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาปัตยกรรมบำบัด :
ปรับปรุงบ้านผู้ป่วยพื้นที่ทางรถไฟยมราช



สภาพปัจจุบัน



สถาปัตยกรรมบำบัด : ปรับปรุงบ้านผู้ป่วยพื้นที่ทางรถไฟยมราช

ทางเดิน

Before



ปรับธรณีประตู
เพิ่มทางลาดและราวจับ

After



สถาปัตยกรรมบำบัด : ปรับปรุงบ้านผู้ป่วยพื้นที่ทางรถไฟยมราช

ภายในบ้าน

Before



จัดห้องใหม่
ปรับและทาสีผนังกำแพง



After



สถาปัตย์บำบัด : ปรับปรุงบ้านผู้ป่วยพื้นที่ทางรถไฟยมราช

ภายในบ้าน



สถาปัตยกรรมบำบัด : ปรับปรุงบ้านผู้ป่วยพื้นที่ทางรถไฟยมราช

ห้องน้ำ

Before



ปรับกรณีประตูห้องน้ำ
ปรับพื้นห้องน้ำให้เท่ากัน



After



สถาปัตย์บำบัด : ปรับปรุงบ้านผู้ป่วยพื้นที่ทางรถไฟยมราช